

**Techniques des essais à haute tension –  
Mesures des décharges partielles**

**High-voltage test techniques –  
Partial discharge measurements**

**CORRIGENDUM 1**

Page 48

Tableau 3 – Essais nécessaires pour les  
systèmes de mesure

Titre de la première colonne

*Au lieu de:*  
Essai de type

*Lire:*  
Type d'essai

Dernière colonne: Essai de contrôle des  
caractéristiques

*Supprimer le signe X pour Détermination  
de  $Z(f)$*

Page 49

Table 3 – Tests required for measuring  
systems

Last column: Performance check

*Delete the sign X for Determination of  $Z(f)$*